



Zubehör

	16805	Rundbürste zur Düsenreinigung für Düsen \varnothing 4 und \varnothing 5 mm		24880	Rundbürste zur Düsenreinigung für Düsen \varnothing 3 und \varnothing 4 mm
	22662	Adapter für Fremdgeräte (Innengewinde M10, Außengewinde M14)		19504	Adapter für Airtherm 1600 - M10
				19503	Adapter für Airtherm 1600 - M14
	24644	Temperaturmessgerät TDA 300 komplett mit Fühler		11087	Luftmengenmessgerät für Warmgasschweißgeräte Pmax= 6,8 bar / 100 PSI 10 – 100 l/min
	19386	Fühler für Temperaturmessgerät Modell TDA-300		13125	Luftmengenmessgerät für Extruder Pmax= 6,8 bar / 100 PSI 80 - 600 l/min
	29128	Temperaturmessgerät TDA 300 (elektronisch), komplett mit Oberflächenfühler \varnothing 15 mm			
	39805	Oberflächenfühler (\varnothing 15 mm) für Temperaturmessgerät Modell TDA-300			
	12344	Stanley-Messer Fat Max Extreme		32478	Leuchte mit Halterung für Duratherm, Duratherm2, Duratherm SC, Duratherm2 SC2, Autotherm2, Autotherm3 und Exotherm (Warmgasschweißgerät nicht im Lieferumfang enthalten)
	23785	Messerholster für Fat Max Extreme			
	23786	Lutz Ersatztrapezklinge für Fat Max Extreme (Pull Box a 10 Klingen)			
	10593	Viertelmondmesser		16406	Andruckrolle
	18609	Ziehklinge für DE/EU		12255	Kantenhobel
	19046	US		10814	Ersatzklinge für Kantenhobel
	22315	Dreikantschaber		25218	Multikonturschaber
	22314	Ersatzklinge		25216	Ersatzklinge
	11221	Probeschere, 20 mm gemäß DVS 2225 Teil 4			
	11210	Probeschere, 25 mm			

W WEGENER

WEGENER International GmbH

Ernst-Abbe-Str. 30

D-52249 Eschweiler

+49 2403 70484-0

+49 2403 70484-99

info@wegenerwelding.de

www.wegenerwelding.de