



Zubehör

	16805	Rundbürste zur Düsenreinigung für Düsen \varnothing 4 und \varnothing 5 mm		24880	Rundbürste zur Düsenreinigung für Düsen \varnothing 3 und \varnothing 4 mm
	22662	Adapter für Fremdgeräte (Innengewinde M10, Außengewinde M14)		19504 19503	Adapter für Airtherm 1600 - M10 Adapter für Airtherm 1600 - M14
	24644 19386 10767 19387	Temperaturmessgerät TDA 300 komplett mit Fühler Fühler für Temperaturmeßgerät Modell TDA-300 Oberflächenfühler für Temperaturmessgerät TDA-55 oder TDA-300 nur in Verbindung mit Adapter Nr. 19387 Adapter mit Stecker und Kupplung für TDA-55-Fühler auf Temperaturmessgerät TDA-300		11087 13125	Luftmengenmeßgerät für Warmgasschweißgeräte Pmax= 6,8 bar / 100 PSI 10 – 100 l/min Luftmengenmeßgerät für Extruder Pmax= 6,8 bar / 100 PSI 80 - 600 l/min
	12344 23785 23786	Stanley-Messer Fat Max Extreme Messerholster für Fat Max Extreme Lutz Ersatztrapezklinge für Fat Max Extreme (Pull Box a 10 Klingen)		32478	Leuchte mit Halterung für Duratherm, Duratherm2, Duratherm SC, Duratherm2 SC2, Autotherm2, Autotherm3 und Exotherm (Warmgasschweißgerät nicht im Lieferumfang enthalten)
	10593	Viertelmondmesser		16406	Andruckrolle
	18609 19046	Ziehklinge für DE/EU US		12255 10814	Kantenhobel Ersatzklinge für Kantenhobel
	22315 22314	Dreikantschaber Ersatzklinge		25218 25216	Multikonturschaber Ersatzklinge
	11221 11210	Probeschere, 20 mm gemäß DVS 2225 Teil 4 Probeschere, 25 mm			

WEGENER

WEGENER International GmbH
Ernst-Abbe-Str. 30
D-52249 Eschweiler
☎ +49 2403 70484-0
✉ +49 2403 70484-99
@ info@wegenerwelding.de
🌐 www.wegenerwelding.de